

### Zeichenerklärung


- Defizite und Massnahmenvorschläge
- Verbandsgemeinde Vallendar
- Gemeinden VG Vallendar
- ▲ pot. Gefährdung durch Schlamm- und Gerölleintrag
- Pot. überflutunggefährdeter Bereich entlang von Tiefenlinien (EZG > 20 ha; Überstau 1m; Extrapolation 50 m)

### Abflusskonzentration

- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- gering
- keine erhöhte Gefährdung



### Übersicht



Koordinatensystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N  
 Datengrundlagen: DTK 5, 25, 100 RLP <http://www.geoportal.rlp.de>

Auftraggeber:

**Verbandsgemeinde Vallendar**

Projekt:

Örtliches Starkregenvorsorgekonzept für die VG Vallendar

Planbezeichnung:

Lageplan Vallendar / Mallendar

---

**BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE**

BjörnSEN Beratende Ingenieure GmbH  
 Maria Trost 3, 56070 Koblenz  
 Telefon +49 261 88 51-0, Telefax +49 261 88 51-191  
 info@bjornsen.de, www.bjornsen.de

Projekt-Nr.:	VAL2130911
Plan-/ Anlage-Nr.:	<b>B - 2.3</b>
Maßstab:	1:5.000
Bearb.:	Juni 2024    Ingenhoff
GIS:	Juni 2024    Ingenhoff
Gepr.:	Juni 2024    Dr. Lippert

22.02.2024, Uhr: 19:20:53, Ingenhoff, 1:5.000, N:\val2130911\103\_P\10\_GIS\01\_Projekte\VAL2130911\_B-2.ff\_LP\_OG\_VG\_Vallendar\_20240221\_rev02\_CI.mxd